

**FOTO PERKEMBANGAN
PEKERJAAN BAK FILTER AIR BERSIH**



Jenis Pekerjaan
Kondisi

: Talip Penahan Tanah
: 0 %

**FOTO PERKEMBANGAN
PEKERJAAN TALIP PENAHAN TANAH**



Jenis Pekerjaan
Kondisi

: Pekerjaan Talip Penahan Tanah
: 50%

**FOTO PERKEMBANGAN
PEKERJAAN TALIP PENAHAN TANAH**



Jenis Pekerjaan
Kondisi

: Pekerjaan Talip Penahan Tanah
:100 %

**FOTO PERKEMBANGAN
DRAINASE DUSUN PULONASIR RT 06**



Jenis Pekerjaan
Kondisi

: Talip Penahan Tanah
: 100 %

**FOTO PERKEMBANGAN
DRAINASE DUSUN PULONASIR RT 01**



Jenis Pekerjaan
Kondisi

: Pekerjaan Talip Penahan Tanah
: 100%

**FOTO PERKEMBANAGAN
DRAINASE DUSUN PULONASIR RT 03**



Jenis Pekerjaan
Kondisi

: Pekerjaan Talip Penahan Tanah
:100 %

**FOTO PERKEMBANAGAN
PLAT DEKER DUSUN PULOSARI RT 06 RW 04**

**FOTO PERKEMBANGAN
PEKERJAAN DRAINASE RT 06**



Jenis Pekerjaan
Kondisi

: Drainase
: 0 %

**FOTO PERKEMBANGAN
PEKERJAAN DRAINASE RT 06**



Jenis Pekerjaan
Kondisi

: Drainase
: 50%

**FOTO PERKEMBANAGAN
PEKERJAAN DRAINASE RT 06**



Jenis Pekerjaan
Kondisi

: Drainase
:100 %

**FOTO PERKEMBANGAN
PEKERJAAN DRAINASE RT 01**



Jenis Pekerjaan
Kondisi

: Drainase
: 0 %

**FOTO PERKEMBANGAN
PEKERJAAN DRAINASE RT 01**



Jenis Pekerjaan
Kondisi

: Drainase
: 50%

**FOTO PERKEMBANAGAN
PEKERJAAN DRAINASE RT 01**



Jenis Pekerjaan
Kondisi

: Drainase
:100 %